

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Alfonso Lopez
Contacto: Ing. Robert Curvelo
Teléfono: 217
Ciudad: Riohacha
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Corefusion
Modelo: Velo Comprehensive
S/N: CAT05071
Ubicación: Uc
Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

PROBLEMA:

Segunda visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación voluntaria en el protocolo de mantenimiento preventivo, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Jose Escalante
Cargo: Ing. Biomedico
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9:30
H. Salida: 11:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dany Calderon
Cargo: Ing. ST
Firma: [Firma]