

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Comfamiliar
Contacto: Angela Betancur
Teléfono: 3104207094
Ciudad: Pereira
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de fuente
Marca: Carefusion
Modelo: UELA
S/N: CITO 5073
Ubicación:
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujo metro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita # 1 de garantía. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

HTT: 478 HTV: 478. Inspección general del equipo. Limpieza del equipo.
Pruebas CVP: Laps, alarmas, teclados, Calibración sensor O2, pantalla tactil,
desempeño batería, Teclados OK. Verificación de funcionamiento de ventilación
relacionados con protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Angela Fla. Martinez A.
Cargo: Coordinador TR.
Firma: Angela Fla.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 3:30pm
H. Salida: 5:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Carlos Minoz
Cargo: Soporte Técnico.
Firma: Carlos Minoz