

## DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Militar Central  
 Contacto: Capitán Nancy Chaparro  
 Teléfono: Bogotá  
 Ciudad: Bogotá  
 Contrato: Bogotá  
 Daño fuera de Garantía:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador  
 Marca: Prefusion  
 Modelo: Vela Comprehensive  
 S/N: CATOS018  
 Ubicación: Ula Ovito  
 Placa: A0000037

## TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía  
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

## TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: \_\_\_\_\_

## TIPO DE ELEMENTO

### LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico  
☐ Reinstalaciones de Firmware  
☐ Reinstalaciones de Software  
☐ Reparación Completa  
☐ Reparación Componentes  
☐ Reparación Estándar  
☐ Tarjeta Principal  
☐ Otro:

### LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación  
☐ Filtro de Solución Refrigerante  
☐ Fuente  
☐ Relevo  
☐ Sonda de Bloque  
☐ Sonda de Muestra  
☐ Teclado  
☐ Válvula de Una Vía  
☐ Otro:

### LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo  
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor  
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software  
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta  
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen  
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor  
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina  
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula  
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

## PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo

## TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general por globo y funcionamiento, pruebas de desempeño según protocolo de mantenimiento preventivo. Equipo Funciona CORRECTAMENTE

## OBSERVACIONES:

Equipo funciona de acuerdo a las especificaciones del fabricante

## CLIENTE

Nombre: Martha Lucia Pizarra  
 Cargo: SMH  
 Firma: Martha P.

## DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 13:30  
 H. Salida: 15:00

## INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dany Katherine Velez  
 Cargo: Ing. ST  
 Firma: Dany Katherine Velez