

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. 14889

FECHA: 13 Agosto 2021

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Militar Central	Equipo: Ventilador
Contacto: Capitán Nancy Chaparro	Marca: Carefusion
Teléfono: _____	Modelo: Veto Comprehensive
Ciudad: Bogotá	S/N: CAT05078
Contrato: Garantía	Ubicación: Ua Pos Rx
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: A000037

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico
 ☐ Neumático
 ☐ Producto
 ☐ Software
 ☒ Otro
 Cual: Preventivo

PROBLEMA: 2do Visto de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente

OBSERVACIONES: Equipo funciona correctamente

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Carlos Montenegro	H. Llegada: 8:00	Nombre: Lely Catherine Calderon
Cargo: Terapeuta Respiratorio	H. Salida: 9:30	Cargo: Ing ST
Firma: _____		Firma: _____