

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Erasmo
Contacto: Ing Dario Rovira
Teléfono: Valledupar
Ciudad: Garantía
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Carefusion
Modelo: Velo Comprehensive
S/N: CAT049921
Ubicación: Oca
Placa: 02-14058

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: MHO Preventivo

PROBLEMA:

2da Visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo, adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Dario Rovira
Cargo: Soporte Biomédico
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 14:00
H. Salida: 15:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dari Catherine Calderon
Cargo: Ing ST
Firma: [Firma]