

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Arenas
Contacto: Duoberney Amaya
Teléfono: Valledupar
Ciudad: Valledupar
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: CAREFUSION
Modelo: VELA
S/N: CAT04999
Ubicación: UCI Respiratorio
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesia
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA: Visita # 1 de Garantía. Mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

HTV 409 HTT: 409. Inspección física del equipo. Limpieza general, pruebas
OVP: Teclas, leds indicadores, alarmas, fugas, cal de O2, desempeño de
la batería, todas OK. Test de desempeño de parámetros ventilatorios
relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: Duoberney Amaya P.
Cargo: Ingeniero Biomédico
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 6:30 pm
H. Salida: 8:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz P.
Cargo: Soporte Técnico
Firma: [Firma]