

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Alvaro Rempes
Contacto: Ing. Fernando Pinto
Teléfono: 011
Ciudad: Riohacha
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Virefusión
Modelo: Velo Comprehensive
S/N: 1405001
Ubicación: Oa.
Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Mto Preventivo

PROBLEMA:

Segunda visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, pasando exitosamente

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Alvaro Rempes
Cargo: Tecnólogo
Firma: Alvaro Rempes

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9:30
H. Salida: 11:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: Ing. ST
Firma: Dely Calderon