

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Militar Central	Equipo: Ventilador de paciente
Contacto: Capitán Nancy Chirano	Marca: Carefusion
Teléfono:	Modelo: vela comprehensive
Ciudad: Bogotá DC	S/N: CAT05014
Contrato: Garantía	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía:	Placa: 0035

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relévo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: ☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
Visita de Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
HTV: 1586 IIT: 1586. Verificación por estado y funcionamiento. Limpieza general. Pruebas UVT: fugas, alarmas, membranas, calibración celda O2, nebulizador, funcionamiento de pantalla todas OK, prueba de batería, limpieza filtro refrigeración. Verificación de parámetros incluidos en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:
El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Martha Lucio Pinzon Cargo: Firma: C.C. 20.423.092 TERAPISTA RESPIRATORIA	H. Llegada: 15:30 H. Salida: 17:00	Nombre: Fede Ro Taborda Cargo: Firma: