

## DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Militar Central  
Contacto: Capitán Nancy Chaparro  
Teléfono: Bogotá  
Ciudad: Bogotá  
Contrato: Garantía  
Daño fuera de Garantía:

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador  
Marca: Corefusion  
Modelo: Vela Comprehensive  
S/N: CAT05014  
Ubicación: Da Posix  
Placa: A000035

## TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía  
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

## TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

## PROBLEMA:

2da Visita de mantenimiento preventivo

## TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de funcionamiento y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales fueron exitosamente.

## OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente

## CLIENTE

Nombre: Carlos Hernández  
Cargo: Terapia Respiratoria  
Firma:

## DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11:00  
H. Salida: 12:30

## INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Caldera  
Cargo: Ing ST  
Firma: