

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Renacer
Contacto: Ing. Hernando Pinto
Teléfono: 2111
Ciudad: Riohacha
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Grefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT05025
Ubicación: Oca
Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Mto Preventivo

PROBLEMA:

Segunda visita de mantenimiento preventivo

TRABAJS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Audvin Vimalta Caro
Cargo: JCC. Mantenimiento
Firma: Audvin Vimalta Caro

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:30
H. Salida: 14:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: Ing. ST
Firma: Dely Catherine Calderon