

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Alvaro Rovira</u>	Equipo: <u>Verificador</u>
Contacto: <u>Ing. Dario Rovira</u>	Marca: <u>Corefusion</u>
Teléfono: <u>Valledupar</u>	Modelo: <u>Velo Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Valledupar</u>	S/N: <u>CAT05026</u>
Contrato: <u>Garantía</u>	Ubicación: <u>Uci</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>QR= 14060</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro	Cual: <u>Mto Preventivo</u>

PROBLEMA:
<u>2da Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo, adjunto, los cuales pasan exitosamente.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo funciona correctamente.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Dario Rovira</u>		Nombre: <u>Dely Catherine Calderon</u>
Cargo: <u>Soporte Biomedico</u>	H. Llegada: <u>12:30</u>	Cargo: <u>Ing ST</u>
Firma: <u>Dario Rovira</u>	H. Salida: <u>14:00</u>	Firma: <u>Dely Calderon</u>