

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Meintegral SAS
 Contacto: Ing Andrea
 Teléfono: 2144944
 Ciudad: Ziriquirí
 Contrato:
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Carefusion
 Modelo: VEA-Comprehensive
 S/N: CAT05033
 Ubicación: UCI
 Placa: QR 2436

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA: Visita #2. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general del equipo por estado y funcionamiento.
Pruebas VUT: fugas, alarmas, teclas, LEDs indicadores, pantalla táctil.
Todas OK. Verificación de parámetros de ventilación incluidos en
protocolo adjunto. Todas OK.

OBSERVACIONES:

Equipo funcionando de acuerdo a las especificaciones de fabricante.

CLIENTE

Nombre: Andrés García
 Cargo: Ing. Biofísica
 Firma: Andrés García

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 14:00
 H. Salida: 16:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daily Catherine Calderon
 Cargo: Ing. ST
 Firma: Daily Calderon