

## DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Pineda  
Contacto: Ing. Robert Curbelo  
Teléfono: 01  
Ciudad: Riohacha  
Contrato: Garantía  
Daño fuera de Garantía: \_\_\_\_\_

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador  
Marca: Geckson  
Modelo: Veto Comprehensive  
S/N: CATOS038  
Ubicación: Oci  
Placa: NIR

## TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía  
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

## TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

## PROBLEMA:

Segunda visita de mantenimiento preventivo

## TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y funcionamiento adjuntos en el protocolo de mto preventivo, los cuales pasan exitosamente.

## OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

## CLIENTE

Nombre: Jose Escalante  
Cargo: Ing. Biomedico  
Firma: \_\_\_\_\_

## DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:30  
H. Salida: 14:00

## INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dany Calderon  
Cargo: Ing ST  
Firma: \_\_\_\_\_