

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital San Vicente de Arauca	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Jhormay Carrillo	Marca: Carefusion
Teléfono: 313 3004520	Modelo: VELA COMPREHENSIVE
Ciudad: Arauca	S/N: CAT04949
Contrato:	Ubicación: JCI
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☒ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:	Visita # 2 Garantía. Mantenimiento preventivo
------------------	---

TRABAJOS REALIZADOS
Inspección física y funcional, limpieza interna y externa. Pruebas OVP: Tallas, fugas, alarmas, leds indicadores, pantalla táctil, nebulizador, cal de sensor O2, desempeño batería, todos ok. Verificación de parámetros de ventilación relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:
Se recomienda programar cambio KIT preventivo

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Jhormay Carrillo	H. Llegada: 8:50 am	Nombre: Edgar Muñoz P.
Cargo: Ing. Biomédico	H. Salida: 10:50 am	Cargo: Soporte Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]