

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica Arenas
Contacto: Duberney Amaya
Teléfono: _____
Ciudad: Valledupar
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: VEL
S/N: CAT04962
Ubicación: UCI Respiratorio
Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita # 1 de Garantía. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

HTV: 997 HVT: 997. Inspección física del equipo. Limpieza general, pruebas
OVP: Teclas, leds indicadores, alarmas, fugas, cal de O2, desempeño de la bati-
ria todas OK. Test de desempeño de parámetros ventilatorios relacionados en
protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

CLIENTE Nombre: <u>Duberney Amaya P.</u> Cargo: <u>Ingeniero Biomédico</u> Firma: _____	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: <u>9:00 am</u> H. Salida: <u>12:00 pm</u>	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Edgar Muñoz P.</u> Cargo: <u>Soporte Técnico</u> Firma: _____
---	---	---