

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica Comfamiliar	Equipo: Ventilador de Pulmón
Contacto: Angela Belancor	Marca: CINEFUSION
Teléfono: 3104208777	Modelo: VCLA
Ciudad: Pereira	S/N: CAT04973
Contrato:	Ubicación:
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA					
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
Visita #1 de garantía. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
HTU: 1453 HTT: 1453 Inspección general del equipo, limpieza general. Búsquedas OVP: fugas, telas, alarmas, calibración sensor O2, pantalla táctil, leds indicadores, desempeño batería. Todos OK. Verificación de parámetros de ventilación en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:
El equipo se entregó funcionando de acuerdo a las especificaciones de fábrica.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Angela H. Martinez A	H. Llegada: 2:00pm	Nombre: Edgar Muñoz
Cargo: Coordinador TR	H. Salida: 3:30pm	Cargo: Soporte Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]