

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica El Dorado
 Contacto: Ing. Dario R.
 Teléfono: 310 499 777
 Ciudad: Valledupar
 Contrato: ☒
 Daño fuera de Garantía: ☐

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Chetron
 Modelo: Velo Comprehensive
 S/N: CA704937
 Ubicación: Uc A
 Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visto programado de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó revisión general por partes y funcionamiento. Verificación de Alarmas, PEEP, PIP, Ti, I:E, Funcionamiento de O2, Se cambió gas de tipo plasma membrana, lentes y batería. Se realizó verificación de funcionamiento del nebulizador, pantalla tactil y limpieza del filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente

CLIENTE

Nombre: Dario Rovira
 Cargo: Soporte Biomédico
 Firma: Dario Rovira

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:30
 H. Salida: 14:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daly Alvarado
 Cargo: Ing. Si
 Firma: Daly Alvarado