

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11700**

FECHA: 16 02 2021

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Militar Central
 Contacto: Capitan Nancy Chaparro
 Teléfono: Bogotá
 Ciudad: Bogotá
 Contrato: Garantía
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
 Marca: Gaseturion
 Modelo: Vela Comprehensive
 S/N: CAT949311
 Ubicación: Pat 0x
 Placa: ACC00042

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☒ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA: Fallo de motor. Se instaló: Equipo SN: HOB10086 PN: 16049, Fuente PN: 1651
 SN: NHB215320A112, Tarjeta controladora de turbina PN: B12ABRDD SN: 84213-1407

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general por estado y funcionamiento. Se evidencia fallo de motor por lo cual se procede a cambiar a repuesto. Fuente de poder SN: NHB222420A025, Batería SN: HOB11578 y tarjeta controladora de la turbina SN: 84226-1176. Se realizan pruebas de desempeño según protocolo de mantenimiento preventivo. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

CLIENTE

Nombre: Martha Lucía Pinzon
 Cargo: SM SM
 Firma: Martha P.

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:00
 H. Salida: 16:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Colabor Fibiob H
 Cargo: Ing. ST
 Firma: [Firma]