

FECHA: 13 Agosto 2021

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Militar Central
Contacto: Capitán Nancy Chaparro
Teléfono: 300 20 00 00
Ciudad: Bogotá
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Corefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CAT019317
Ubicación: Da Posrox
Placa: A000042

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

PROBLEMA:

2do. Visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, prueba de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente

CLIENTE

Nombre: Carlos Montenegro
Cargo: Terapeuta Respiratorio
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:30
H. Salida: 14:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Katherine Calderon
Cargo: J. Ing. ST
Firma: