

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital San Vicente de Plito
 Contacto: Tt Gina Vasquez
 Teléfono: Plito
 Ciudad: Plito
 Contrato:
 Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: Carefusion
 Modelo: VELA COMPREHENSIVE
 S/N: CAT04933
 Ubicación: UCI
 Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita # 2 de Garantía. Mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Inspección física y funcional. Limpieza externa. Pruebas OVP: Teclas, leds indicadores, fugas, alarmas, pantalla táctil, nebulizador, calibración de O2, desempeño batería, todas OK. Verificación de parámetros ventilación relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

Ajuste Transductor flujo exhalatorio. Bajo requerimiento celula de O2.

CLIENTE

Nombre: Gina C. Vasquez
 Cargo: Gerente Respirat.
 Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:00 am
 H. Salida: 12:30 pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz C.
 Cargo: Soporte Técnico
 Firma: