

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11985**FECHA: 15/12/2020**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Clinica Codes
 Contacto: Ing. Jose Escalante
 Teléfono: 300 493 5173
 Ciudad: Bogotá - C. Guadalupe
 Contrato: USPS
 Daño fuera de Garantía: ---

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
 Marca: V5 Aire
 Modelo: Venta Compulsivo
 S/N: CA704943
 Ubicación: UCI
 Placa: ---

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celida O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☒ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento Preventivo HTV: 1039
 HIT: 1039

TRABAJOS REALIZADOS

Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, se realiza Test UVT; prueba de fugas, calibración de sensor O2, prueba de batería, Test de alarmas, pantalla, mandos, leds. Se realiza test de funcionamiento en parámetros: VM, VT, Resp, PIP, Te, L-E, frecuencia, % FiO2. Se utiliza equipo de verificación TS.

OBSERVACIONES:

Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante, pero no es apto para servicio debido a la fuga en sensor de sensor de flujo. Se recomienda cambio sensor pantalla de oxígeno.

CLIENTE

Nombre: José Escalante
 Cargo: Ing. Biomedicina
 Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 5:15 PM
 H. Salida: 6:15 PM

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Daniel Alvarado
 Cargo: Ing. Servicio Técnico
 Firma: [Firma]