

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica EPESA
Contacto: Ing. Robert Curvelo
Teléfono: 01
Ciudad: Bogotá
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Verticador
Marca: Greysion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CATO494B
Ubicación: Oca
Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

PROBLEMA:

Segundo visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación adjuntas en el protocolo de mantenimiento preventivo (los cables pasan exitosamente)

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Jose Escobar Le
Cargo: Ing. Biomédico
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 17:00
H. Salida: 18:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Calderon
Cargo: Ing. ST
Firma: