

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Susana Lopez	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Ingrid Castro	Marca: Core fusion
Teléfono: 321 726 2643	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Popayán	S/N: CAT04894
Contrato: M.S.P.S.	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 11926

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujo metro
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
		☐ Manguera	☐ Reactivo
		☐ Manómetro	☐ Sensor
		☐ Mezclador	☐ Software
		☐ Módulo	☐ Tarjeta
		☐ Motor	☐ Touchscreen
		☐ Operativo	☐ Transductor
		☐ Pantalla	☐ Turbina
		☐ Pistón	☐ Válvula
		☐ Potenciómetro	☒ Otro

PROBLEMA:
Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 557, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración, test de pugas, luces, alarmas, teclado, touch, batería (OK), test Ut, PEEP, frecuencia, FiO2, PIP, I:E, Ti, Vm (OK), Verificación de carro de transporte (OK), se recomienda mantener equipo conectado al AC. Equipo en óptimas condiciones para su uso.

OBSERVACIONES:
/

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Ginna Manzano	H. Llegada: 9 AM	Nombre: Christian C. Escobar A
Cargo: Ing. Bionديو	H. Salida: 10:30 AM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: Ginna Manzano		Firma: C C U