

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11698**

FECHA: 16 02 2021

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Harold Millan Cental
 Contacto: Capitan Nancy Choppa
 Teléfono: _____
 Ciudad: Bogotá
 Contrato: Gratuito
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
 Marca: Copeland
 Modelo: Velo Comprehensive
 S/N: CAT04896
 Ubicación: Uci COVID
 Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exitación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó revisión general por estado y funcionamiento,
pruebas de desempeño según protocolo de mantenimiento preventivo.
Equipo funciona correctamente

OBSERVACIONES:

EQUIPO FUNCIONA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE

CLIENTE

Nombre: Martha Lucia Pizarro
 Cargo: SMIS
 Firma: Martha P

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 16:30

H. Salida: 18:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fernando Romero Tobo
 Cargo: ST
 Firma: Fernando