

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Nova Clínica Santa Tere
Contacto: Ing. Alexander
Teléfono: 911
Ciudad: Valladolid
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de circuito
Marca: Greiner
Modelo: Velo Comprehensive
S/N: CAT04909
Ubicación: Uc A
Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador	☐ Electrodo	☐ Manguera	☐ Reactivo
☐ Batería	☐ Filtro	☐ Manómetro	☐ Sensor
☐ Cable	☐ Flujómetro	☐ Mezclador	☐ Software
☐ Celda O2	☐ Fuente	☐ Módulo	☐ Tarjeta
☐ Compresor	☐ Impresora	☐ Motor	☐ Touchscreen
☐ Consola	☐ Indicador	☐ Operativo	☐ Transductor
☐ CPU	☐ Instrumental	☐ Pantalla	☐ Turbina
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase	☐ Pistón	☐ Válvula
☐ Cubierta	☐ Lámpara	☐ Potenciometro	☐ Otro

PROBLEMA:

Visto programado de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó revisión general por estado y funcionamiento, Verificación de Volúmenes, PEEP, PIP, Ti, I/C, Frecuencia, concentraciones de O2. Se realizó purga de línea, LCR, membranas, alambres, y balanza. Se realizó verificación de funcionamiento de ventilador y pantalla táctil. Se hace limpieza del filtro de refrigeración.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Alexander
Cargo: IVU Propietario
Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 10:00

H. Salida: 11:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Ing. ST
Cargo: Ing. ST
Firma: _____