

Instrumentación S.A.

Soluciones que mejoran la vida

ORDEN DE SERVICIO No. **11694**FECHA: 15 02 2021**DATOS DEL CLIENTE**

Cliente: Hospital Militar Central
 Contacto: Capitán Nancy Chaparro
 Teléfono: Bogotá
 Ciudad: Bogotá
 Contrato: Garantía
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
 Marca: Veto Comprehensive
 Modelo: Corefusion
 S/N: CAT04913
 Ubicación: Uci
 Placa: A0000054

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO**LÍNEA COMUNICACIONES**

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó revisión general y por estado y funcionamiento, pruebas de desempeño según protocolo de mantenimiento preventivo, equipo funciona.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona según los parámetros establecidos por el fabricante.

CLIENTENombre: Martha Lucía PizarroCargo: SHSMFirma: Martha Lucía Pizarro**DURACIÓN DEL TRABAJO**H. Llegada: 14:00H. Salida: 15:30**INSTRUMENTACIÓN S.A.**Nombre: Deisy Catherine CalderonCargo: Ing. STFirma: Deisy Calderon