

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Sas Hospital Fray Luis Leon</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Ing Hugo Mojica</u>	Marca: <u>Cordusion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Vela Comprehensive</u>
Ciudad: <u>El Plano Magdalena</u>	S/N: <u>CATO 4863</u>
Contrato: <u>2ª Visita HTO Garantía</u>	Ubicación: <u>U. C. I</u>
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: <u>N/A</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara

PROBLEMA:
<u>Visita de mantenimiento preventivo N° 2</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Revisión general, verificación de volúmenes, flujos, Pip, Pcap, Vm, Fi, % fugas, concentraciones de oxígeno, frecuencia respiratoria, relación I:E, pantalla sensible al tacto alarmas, leds, pruebas a la batería, se realizan pruebas finales de desempeño del ventilador, estas pasan exitosamente</u>

OBSERVACIONES:
<u>El Ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Hugo Mojica</u>	H. Llegada: <u>16:00</u>	Nombre: <u>Fernando Romero</u>
Cargo: <u>Coord. de planta de planta</u>	H. Salida: <u>18:00</u>	Cargo: <u>S.J.</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>