

DATOS DEL CLIENTE Cliente: <u>Sres Instituto Cardiovascular del C</u> Contacto: <u>Ing Eloisa Jorge R</u> Teléfono: _____ Ciudad: <u>Valledupar</u> Contrato: <u>1ª Visita de mantenimiento Preventivo</u> Daño fuera de Garantía: _____	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: <u>Ventilador de paciente</u> Marca: <u>Calverston</u> Modelo: <u>Velo-Comprehensive</u> S/N: <u>CATO4869</u> Ubicación: <u>U. CI</u> Placa: _____
---	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: <u>Visita de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS <u>El mantenimiento preventivo a este equipo no se pudo realizar ya que este se encontraba conectado a paciente crítico</u> <u>Se programara una nueva visita para realizar dicho mantenimiento</u>
--

OBSERVACIONES: _____ _____

CLIENTE Nombre: <u>Eloisa Jorge R</u> Cargo: <u>Ing mb Biomed</u> Firma: <u>Eloisa Jorge R</u>	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: _____ H. Salida: _____	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: <u>Fernando Romero</u> Cargo: <u>S.T.</u> Firma: <u>[Firma]</u>
--	--	--