

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital del Sarare	Equipo: Ventilador de Paciente
Contacto: Ing. Alvaro Fernandez	Marca: Carefusion
Teléfono: 3214273434	Modelo: VEA COMPREHENSIVE
Ciudad: Saravena	S/N: CAT04871
Contrato:	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía:	Placa: 4001

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevé
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujómetro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☒ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciometro
	☐ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula
	☐ Otro

PROBLEMA:
Visita # 2 Garantía. Mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS
Inspección física y funcional. Limpieza externa. Pruebas OVP: Teclas, tipos, alarmas, leds indicadores, pantalla táctil, nebulizador, calibración de sensor O2, desempeño de batería, todas OK. Verificación de parámetros de ventilación relacionados en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:
Falta pieza en ayu de soporte de Circuito

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Alvaro Fernandez	H. Llegada: 8:00 am	Nombre: Edgar Muñoz P.
Cargo: Líder área Neumología	H. Salida: 9:30 am	Cargo: Soporte Técnico
Firma: Alvaro Fernandez		Firma: Edgar Muñoz P.