

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Pilo</u>	Equipo: <u>Ventilador de paciente</u>
Contacto: <u>Jessica Pineda</u>	Marca: <u>Prufusion</u>
Teléfono: <u>504 301000</u>	Modelo: <u>Via Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Santa Marta</u>	S/N: <u>CA104873</u>
Contrato: <u>Garantía</u>	Ubicación: <u>NIA</u>
Daño fuera de Garantía:	Placa: <u>N12</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☒ Correctivo	☐ Cortesía	
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☐ Preventivo	

TIPO DE PROBLEMA
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujo metro
☐ Reparación Completa	☐ Relevó	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
		☐ Manguera	☐ Manómetro
		☐ Mezclador	☐ Módulo
		☐ Motor	☐ Operativo
		☐ Pantalla	☐ Pistón
		☐ Potenciómetro	☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Fallo de motor / Se retira fuente poder (PN: B1) SN: NHB222420A033</u>
<u>PN: 16351 y Tarjeta controladora de turbina SN: 84226-1139 PN: B12ABRDD.</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realizó revisión general del equipo evidenciando Fallo de Motor, se procede a instalar fuente de poder SN: NHB22225GP117 PN: 16351A, y tarjeta controladora de turbina SN: 843241053 PN: 71597A, se realizan pruebas de desempeño y verificación.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Equipo funciona de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Karen Natalia Maniz C.</u>	H. Llegada: <u>8:00</u>	Nombre: <u>Daisy Calderon</u>
Cargo: <u>Karen Ing. Técnico Técnico</u>	H. Salida: <u>17:00</u>	Cargo: <u>Ing. ST</u>
Firma: <u>Karen Jfc.</u>		Firma: <u>[Firma]</u>