

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica la Milagrosa</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: _____	Marca: <u>Corenion</u>
Teléfono: _____	Modelo: <u>Uolo Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Santa Marta</u>	S/N: <u>CAT 04935</u>
Contrato: _____	Ubicación: _____
Daño fuera de Garantía: _____	Placa: _____

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:
<u>Unidad programada de mantenimiento preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realizó mantenimiento según protocolo, se verificó funcionamiento y estado de los componentes, se realizó test CRT y se realizó limpieza general y de filtro de refrigeración.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Funcionamiento correcto, limpieza con muy buena frecuencia filtro de refrigeración.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Yairon Hernández A.</u>	H. Llegada: <u>9:30 am.</u>	Nombre: <u>Karen Monroy C.</u>
Cargo: <u>Jefe de Área Técnica</u>	H. Salida: <u>10:50 am.</u>	Cargo: <u>Ing. Soporte Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>