

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Susana Lopez	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Ingrid Castano	Marca: Corrusion
Teléfono: 321 726 26 43	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Popayán	S/N: CATO4917
Contrato: MSPS	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: - - -	Placa: 11923

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA				
☐ Electrónico	☐ Neumático	☐ Producto	☐ Software	☒ Otro Cual: preventivo

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exitación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevé ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:
Preventivo diciembre 2010

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 14, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, luces, alarmas, teclado, t-ctil, batería (OK), test Ut, PEEP, frecuencia, FiO2, PIP, T.E, Vm, Td (OK). Equipo en óptimas condiciones para su uso acorde a especificaciones de fabricante.

OBSERVACIONES:
Se recomienda mantener equipo conectado a la red eléctrica

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Daniel Felipe Mayav	H. Llegada: 9:30 AM	Nombre: Cristhian C. Escobar A
Cargo: Ing. Asesor	H. Salida: 11 AM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]