

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Hospital Susana Lopez</u>	Equipo: <u>Ventilador</u>
Contacto: <u>Ing. Ingrid Castaño</u>	Marca: <u>Corefusion</u>
Teléfono: <u>321 726 26 43</u>	Modelo: <u>VELA Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Papayan</u>	S/N: <u>CATO 4918</u>
Contrato: <u>M.S.P.S</u>	Ubicación: <u>UC1</u>
Daño fuera de Garantía: <u>— c —</u>	Placa: <u>11929</u>

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujometro
☐ Reparación Completa	☐ Relevé	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciometro
			☒ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☒ Otro

PROBLEMA:
<u>Preventivo</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Verificación estructural y funcional (con), horas de uso = 594, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, luces, alarmas, teclado, teclado, batería (OK), test Vc, PEEP, frecuencia, FiO2, PIP, I:E, Ti, Um (OK), verificación de carro de transporte (OK), batería se encontró descargada, se recomienda mantener equipo conectado al AC. Equipo en óptimas condiciones para servicio.</u>

OBSERVACIONES:
<u>/</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Ing. Ingrid Castaño</u>	H. Llegada: <u>3:30 pm</u>	Nombre: <u>Cristhian C. Escobar A.</u>
Cargo: <u>Ing. Ejecutiva</u>	H. Salida: <u>4:30 pm</u>	Cargo: <u>Ing. Soporte Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>