

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica los Rosales
Contacto: José Luis Aguirre
Teléfono: 3113208717
Ciudad: Pereira
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Carefusion
Modelo: VLA
S/N: CAT04827
Ubicación:
Placa: 2919

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujoímetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:


Visita #1 de guardia Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

#TV: 1123, #TT: 1123 Inspección general del equipo. Limpieza general.
Pruebas OUP: fugas, alaridos, telas del indicadores, pantalla tactil,
calibración celda O2, desempeño batería. todos OK. Verificación de
fundamentos de ventilación incluidos en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: María Alejandra López
Cargo: Mg. biomédica
Firma: 

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 9:00 am
H. Salida: 10:30 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz P.
Cargo: Soporte Técnico
Firma: 