

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: <u>Clinica Merintegral</u>	Equipo: <u>Ventilador de Paciente</u>
Contacto: <u>Ing. Angela Garzon</u>	Marca: <u>Carefusion</u>
Teléfono: <u>3054627872</u>	Modelo: <u>Vela Comprehensive</u>
Ciudad: <u>Zirpaquirá, Gundermasa</u>	S/N: <u>CA7 04835</u>
Contrato: <u>MSAS</u>	Ubicación: <u>UCJ</u>
Daño fuera de Garantía: <u>- 0 -</u>	Placa: <u>42-AV 0315</u>

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: <u>Preventivo</u>

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería	☐ Filtro
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable	☐ Flujómetro
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo	☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola	☐ Indicador
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
	☐ Otro:	☐ Cubierta	☐ Lámpara
			☐ Manguera
			☐ Manómetro
			☐ Mezclador
			☐ Módulo
			☐ Motor
			☐ Operativo
			☐ Pantalla
			☐ Pistón
			☐ Potenciómetro
			☐ Reactivo
			☐ Sensor
			☐ Software
			☐ Tarjeta
			☐ Touchscreen
			☐ Transductor
			☐ Turbina
			☐ Válvula
			☒ Otro

PROBLEMA:	
<u>Visita de mantenimiento Preventivo</u>	<u>HTV: 13</u>
	<u>HTT: 13</u>

TRABAJOS REALIZADOS
<u>Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo, se ejecuta Test UVT; Prueba de fuga, Calibración de Sensor O2, prueba de alarmas, batería, pantalla, leds, Membranas. Test de desempeño en parámetros Vm, VT, PEEP, PIP, Fi, I:E, frecuencia, y fíor. Se utiliza equipo de verificación T.S.</u>

OBSERVACIONES:
<u>Se entrega equipo funcionando acorde a las especificaciones del fabricante.</u>

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: <u>Angela Garzon</u>	H. Llegada: <u>12:00 pm</u>	Nombre: <u>Daniel Arantxa</u>
Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>	H. Salida: <u>2:00 pm</u>	Cargo: <u>Ing. Servicio Técnico</u>
Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>