

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Meintra SAS.
 Contacto: Ing. Andrea
 Teléfono: _____
 Ciudad: Lipacquirá
 Contrato: Garantía
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
 Marca: Corefusion
 Modelo: Velo Comprehensive
 S/N: EAT04835
 Ubicación: Uci Covid
 Placa: OR-2433

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Mantenimiento Preventivo

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevé
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Segundo visto de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Se realizó revisión general por estado y funcionamiento, limpieza interna y externa, pruebas y de desempeño y verificación (Vm, VT, FR, PEEP, PIP, I'E, JI, Concentraciones de O2, Batería, nebulizador, alarimo y membranos)

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Alexandra
 Cargo: Ing. Gerencia
 Firma: Alexandra

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 14:00
 H. Salida: 16:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Colson
 Cargo: Ing. ST
 Firma: Dely Catherine Colson