

DATOS DEL CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Cliente:	Clinica Laura Daniela	Equipo:	Ventilador de Paciente
Contacto:	Ing. Yeiner Yáñez	Marca:	Carefusion
Teléfono:	3133526840	Modelo:	Vela comprehensive
Ciudad:	Valladolid	S/N:	CA04834
Contrato:	MSPS	Ubicación:	UCI
Daño fuera de Garantía:	-	Placa:	

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO			
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA	
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujómetro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
		☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☒ Otro

PROBLEMA:
Visita de mantenimiento Preventivo HTV: 190 HTT: 190

TRABAJOS REALIZADOS
Se realiza revisión general del estado físico y funcional del equipo TEST UVT, prueba de fugas, alarma, batería, pantalla membranada, leds, calibración de sensor O2. Test de desempeño para parámetros VT, VM, PEEP, PIP, TIC, JVE, FiO2, frecuencia. Se utiliza equipo de verificación TSI.

OBSERVACIONES:
Se entrega equipo funcionando acorde a los estándares del fabricante.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Yeiner Yáñez O. Cargo: coordinador Firma: [Firma]	H. Llegada: 10:00 AM H. Salida: 12:00 PM	Nombre: Daniel Alcantara P. Cargo: Ing. Servicio Técnico Firma: [Firma]