

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica Repocer
Contacto: Ing. Fernando Pardo
Teléfono: 011
Ciudad: Riohacha
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Carefusion
Modelo: Veto Comprehensive
S/N: CAT048381
Ubicación: Oci
Placa: NIK

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Mto Preventivo

PROBLEMA:

Segunda visita de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de funcionamiento y desempeño según protocolo de mantenimiento preventivo adjunto, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: Audimar Vimalta Cao
Cargo: TCC. Mantenimiento
Firma: Audimar Vimalta Cao

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 11:00
H. Salida: 12:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: ST
Firma: Dely Catherine Calderon