

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Clínica los Rosales	Equipo: Ventilador de Puente
Contacto: Jose Luis Aguirre	Marca: Gnefusión
Teléfono: 3113208717	Modelo: VCLA
Ciudad: Pereira	S/N: CAT021773
Contrato:	Ubicación:
Daño fuera de Garantía:	Placa: 3967

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exitación	☐ Amplificador
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante	☐ Batería
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente	☐ Cable
☐ Reparación Completa	☐ Relevo	☐ Celda O2
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloque	☐ Compresor
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra	☐ Consola
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado	☐ CPU
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía	☐ Cto. Paciente
	☐ Otro:	☐ Cubierta
		☐ Electrodo
		☐ Filtro
		☐ Flujo metro
		☐ Fuente
		☐ Impresora
		☐ Indicador
		☐ Instrumental
		☐ Interfase
		☐ Lámpara
		☐ Manguera
		☐ Manómetro
		☐ Mezclador
		☐ Módulo
		☐ Motor
		☐ Operativo
		☐ Pantalla
		☐ Pistón
		☐ Potenciómetro
		☐ Reactivo
		☐ Sensor
		☐ Software
		☐ Tarjeta
		☐ Touchscreen
		☐ Transductor
		☐ Turbina
		☐ Válvula
		☐ Otro

PROBLEMA:
Visita # 1 de garantía. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
HTT: 93, HTU: 93. Inspección general del equipo. Limpieza general. Reemplazo de filtros, alambres, lectas, principal, filtro, calibración sensor CO, desempeño batería. Todos OK. Verificación de parámetros de ventilación incluidos en protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:
Ajuste de Transductor de flujo expiratorio

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: PP. María Alejandra López	H. Llegada: 5:30 pm	Nombre: Edgar Muñoz C.
Cargo: Ing. biomédica	H. Salida: 7:00 pm	Cargo: Soporte Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]