

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica San Francisco de Asis
 Contacto: Jabian Cuesta
 Teléfono: 3124780314
 Ciudad: Bogotá DC
 Contrato: _____
 Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
 Marca: Care fusion
 Modelo: UEIA comprehensive
 S/N: CAT04787
 Ubicación: U.C.I
 Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita de mantenimiento preventivo programado

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación de estado y funcionamiento del equipo. Verificación de
prueba de fugas, luces, membranas, alarmas, batería. Funcionamiento
del nebulizador y pantalla lcd. Calibración de celda de O2.
Verificación de parámetros: Vm, VT, FR, PEEP, PIP, flujo de O2 con TSI.

OBSERVACIONES:

El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones
del fabricante.

CLIENTE

Nombre: Anon 1001 6.
 Cargo: Trayectoria B. Quilma
 Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 1:30pm
 H. Salida: 3:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Francisco Rojas Fabiola Hdz
 Cargo: S.T
 Firma: _____