

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clínica PLEDIS
Contacto: Ing. Robert Corvelo
Teléfono: 011
Ciudad: Riohacha
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Prefusion
Modelo: Vela Comprehensive
S/N: CATO4790
Ubicación: Oca
Placa: NIR

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: Preventivo

PROBLEMA:

Segunda visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de presencia y verificación adjuntas en el protocolo de mantenimiento preventivo, los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: José Escalante
Cargo: Ing. Biomédico
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 14:00
H. Salida: 15:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderón
Cargo: Ing. ST
Firma: