

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Instituto Cardiorrespiratorio del Corazón
Contacto: Mg. Eloiza Jorgé
Teléfono:
Ciudad: Medellín
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: Corefusion
Modelo: Velo Comprehensive
S/N: CAT04741
Ubicación: Oca A
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro:

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro:

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujómetro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciometro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita programada de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento consiste en: Verificación de Volumen, flujo PEEP, PIP, Frecuencia Respiratoria, Vm, fugas, relación I:E, Ti, Concentraciones de O2, alarmas, pantalla sensible, al tanto, membranas, calibración sensor de O2, actuador, batería y pruebas de desempeño del ventilador.

OBSERVACIONES:

El ventilador se entrega funcionando correctamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante

CLIENTE

Nombre: Eloiza Jorgé Ponce
Cargo: Jefe MTD BIOMED.
Firma: Eloiza Jorgé Ponce

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 8:15
H. Salida: 10:30

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fernando Romero
Cargo: S.T.
Firma: