

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Santo Sofía	Equipo: Ventilador de paciente
Contacto:	Marca: Convection
Teléfono:	Modelo: 2000 Comprehensive
Ciudad: Manizales	S/N: CAT04743 CAT04746
Contrato:	Ubicación:
Daño fuera de Garantía:	Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO		
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relajo ☐ Sonda de Bloqueo ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta ☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujo metro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara ☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro ☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: Una programación de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS: Se realizó mantenimiento preventivo, se empleó protocolo, se realizaron pruebas de funcionamiento, verificación de parámetros y estado físico. Se realizó limpieza general y de altura refrigeración.

OBSERVACIONES: Tiempo en carrera funcionamiento normal. Limpieza mas control de filtro de refrigeración y no permitir la generación de la bacteria.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Jose Mario Fajardo A	H. Llegada: 5:34	Nombre: Karen Elroy C.
Cargo: Biomedico	H. Salida: 6:30	Cargo: Ing. Tecnico
Firma: [Firma]		Firma: Karen [Firma]