

DATOS DEL CLIENTE		IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Cliente:	Hospital Santo Jorge	Equipo:	ventilador de pecho
Contacto:		Marca:	Gene Union
Teléfono:		Modelo:	Veia Comprensivo
Ciudad:	Manizales	S/N:	CAT04758
Contrato:		Ubicación:	
Daño fuera de Garantía:		Placa:	

TIPO DE SERVICIO				
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesía
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☐ Otro	Cual:

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Paréntico ☐ Reinstalación de Firmware ☐ Reinstalación de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro:	☐ Filtro Emisor/Estación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Reserv ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara
☐ Manguera ☐ Mandrinero ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Petón ☐ Potenciometro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA:

TRABAJOS REALIZADOS
Se realizó mantenimiento preventivo, se chequeó protección, se realizó prueba de funcionamiento, se verificó el funcionamiento de los sensores y el sistema de alarma general y de alarma de refrigeración.

OBSERVACIONES:
Se verificó el correcto funcionamiento del sistema de alarma de incendio y se permitió la desenganche de la alarma.

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: José Alberto Fero A	H. Llegada: 9:30	Nombre: Karen Alvarado
Cargo: J. Brindido	H. Salida: 10:35	Cargo: Ing. Jorge Alvarado
Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	