

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Hospital Santa Sofia
Contacto: Ing. Camila Molina
Teléfono: 314 113 738
Ciudad: Manizales
Contrato:
Daño fuera de Garantía:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Paciente
Marca: Carefusion
Modelo: VEA COMPREHENSIVE
S/N: CA704758
Ubicación: UCI
Placa:

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual:

PROBLEMA: Visita # 2 de Garantía. Mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Inspección física y funcional. Pruebas QVP: Todas, leds indicadores, alarmas, fugas, pantalla tactil, nebulizador, calibración de sensor O₂, desempeño de batería, todas o.k. Verificación de parámetros de ventilación relacionados en protocolo adjunto

OBSERVACIONES:

CLIENTE

Nombre: José Navarro Franco A.
Cargo: Biomédico.
Firma:

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 7:30 am
H. Salida: 10:00 am

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar Muñoz C.
Cargo: Soporte Técnico
Firma: