

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica del Cesar
Contacto: Ing. Arnoldo Daza
Teléfono: VV 1
Ciudad: Valladolid
Contrato: Garantía
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador
Marca: Varexusion
Modelo: BA504 Comprehensive
S/N: 04 Carb
Ubicación: QR-13933
Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☒ Otro Cual: MHO Preventivo

PROBLEMA:

Segunda visita de mantenimiento preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

Revisión general por estado y funcionamiento, limpieza general, pruebas de desempeño y verificación según protocolo de mantenimiento preventivo bajo los cuales pasan exitosamente.

OBSERVACIONES:

Equipo funciona correctamente.

CLIENTE

Nombre: DIANA ONATE
Cargo: Coordinadora
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 15:30
H. Salida: 17:00

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Dely Catherine Calderon
Cargo: Ing. ST
Firma: [Firma]