

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica los rosales
Contacto: Jose Luis Aguirre
Teléfono: 311320 9717
Ciudad: Bereira
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de paciente
Marca: carefusion
Modelo: VC1A
S/N: CAT04764
Ubicación: _____
Placa: 1204

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloqueo
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita #1 de garantía. Mantenimiento Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS

HTT: 644, HTU: 644. Inspección general del equipo. Limpieza general. Pruebas
OVP: fugas, alarmas, teclas, pantalla táctil, calibración sensor O2,
desempeño de batería. Todos OK. Verificación de parámetros
incluidos en el protocolo adjunto.

OBSERVACIONES:

Talla de motor, hardware, en log de eventos queda bajo seguimiento

CLIENTE

Nombre: PP María Alejandra López
Cargo: Ing. biomédica
Firma: [Firma]

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 4:30pm
H. Salida: 6:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Edgar M. Toro C.
Cargo: Soporte técnico
Firma: [Firma]