

DATOS DEL CLIENTE

Cliente: Clinica San Francisco de Asis
Contacto: Fabian Cuesta
Teléfono: 3124780314
Ciudad: Bogotá DC
Contrato: _____
Daño fuera de Garantía: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Ventilador de Puente
Marca: Canefusion
Modelo: Vela comprehensive
S/N: CAT04767
Ubicación: U.C.I
Placa: _____

TIPO DE SERVICIO

☐ Alistamiento ☐ Calibración ☐ Capacitación ☐ Correctivo ☐ Cortesía
☐ Demostración ☐ Diagnóstico ☐ Instalación ☐ Otro ☒ Preventivo

TIPO DE PROBLEMA

☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____

TIPO DE ELEMENTO

LÍNEA COMUNICACIONES

☐ Periférico
☐ Reinstalaciones de Firmware
☐ Reinstalaciones de Software
☐ Reparación Completa
☐ Reparación Componentes
☐ Reparación Estándar
☐ Tarjeta Principal
☐ Otro: _____

LÍNEA ANALÍTICA

☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Fuente
☐ Relevo
☐ Sonda de Bloque
☐ Sonda de Muestra
☐ Teclado
☐ Válvula de Una Vía
☐ Otro: _____

LÍNEA MÉDICA

☐ Amplificador ☐ Electrodo ☐ Manguera ☐ Reactivo
☐ Batería ☐ Filtro ☐ Manómetro ☐ Sensor
☐ Cable ☐ Flujometro ☐ Mezclador ☐ Software
☐ Celda O2 ☐ Fuente ☐ Módulo ☐ Tarjeta
☐ Compresor ☐ Impresora ☐ Motor ☐ Touchscreen
☐ Consola ☐ Indicador ☐ Operativo ☐ Transductor
☐ CPU ☐ Instrumental ☐ Pantalla ☐ Turbina
☐ Cto. Paciente ☐ Interfase ☐ Pistón ☐ Válvula
☐ Cubierta ☐ Lámpara ☐ Potenciómetro ☐ Otro

PROBLEMA:

Visita Mantenimiento Preventivo Programado

TRABAJOS REALIZADOS

Verificación de estado y funcionamiento del equipo. Verificación de pruebas de
fogas, luces, membranas, alarmas, calibración celda O2, funcionamiento de
nebulizador, pantalla LCD, prueba de batería, limpieza filtro de refrigeración
Verificación de parámetros Vm, VT, PEEP, PIP, IR, O2 con TST

OBSERVACIONES:

El equipo se entrega funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante

CLIENTE

Nombre: Adrian Luis G.
Cargo: Farmacéutico
Firma: _____

DURACIÓN DEL TRABAJO

H. Llegada: 12:30pm

H. Salida: 2:00pm

INSTRUMENTACIÓN S.A.

Nombre: Fernando Paredes Fabida Helz
Cargo: S.T.
Firma: _____