

DATOS DEL CLIENTE Cliente: Hospital Universitario Julio Mendez. Contacto: _____ Teléfono: _____ Ciudad: Santa Marta Contrato: _____ Daño fuera de Garantía: _____	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Equipo: Ventilador de Paciente. Marca: Conohn Modelo: Vela con O2 con J100. S/N: CAT 84510 Ubicación: _____ Placa: _____
--	---

TIPO DE SERVICIO ☐ Alistamiento ☐ Demostración	☐ Calibración ☐ Diagnóstico	☐ Capacitación ☐ Instalación	☐ Correctivo ☐ Otro	☐ Cortesía ☒ Preventivo
---	--	---	--	---

TIPO DE PROBLEMA ☐ Electrónico ☐ Neumático ☐ Producto ☐ Software ☐ Otro Cual: _____
--

TIPO DE ELEMENTO					
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA	LÍNEA MÉDICA			
☐ Periférico ☐ Reinstalaciones de Firmware ☐ Reinstalaciones de Software ☐ Reparación Completa ☐ Reparación Componentes ☐ Reparación Estándar ☐ Tarjeta Principal ☐ Otro: _____	☐ Filtro Emisor/Exhalación ☐ Filtro de Solución Refrigerante ☐ Fuente ☐ Relevo ☐ Sonda de Bloque ☐ Sonda de Muestra ☐ Teclado ☐ Válvula de Una Vía ☐ Otro: _____	☐ Amplificador ☐ Batería ☐ Cable ☐ Celda O2 ☐ Compresor ☐ Consola ☐ CPU ☐ Cto. Paciente ☐ Cubierta	☐ Electrodo ☐ Filtro ☐ Flujometro ☐ Fuente ☐ Impresora ☐ Indicador ☐ Instrumental ☐ Interfase ☐ Lámpara	☐ Manguera ☐ Manómetro ☐ Mezclador ☐ Módulo ☐ Motor ☐ Operativo ☐ Pantalla ☐ Pistón ☐ Potenciómetro	☐ Reactivo ☐ Sensor ☐ Software ☐ Tarjeta ☐ Touchscreen ☐ Transductor ☐ Turbina ☐ Válvula ☐ Otro

PROBLEMA: Vista programada de mantenimiento preventivo.

TRABAJOS REALIZADOS Se realizó mantenimiento preventivo según protocolo, se verificó con bombómetros, se realizó test unit y limpieza general y de filtro de humidificación.
--

OBSERVACIONES: Tiempo en correcto funcionamiento, realizar limpieza de filtro de humidificación y mantener equipo conectado a borne AC.
--

CLIENTE Nombre: Mateo Pérez Norbando Cargo: Ingeniero Biomédico (Interventor) Firma: Mateo Pérez M.	DURACIÓN DEL TRABAJO H. Llegada: 11:30 am H. Salida: 12:35 pm	INSTRUMENTACIÓN S.A. Nombre: Renan Navarro C. Cargo: Ing. soporte técnico Firma: Renan Navarro
---	--	--