

DATOS DEL CLIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Cliente: Hospital Susana Lopez	Equipo: Ventilador
Contacto: Ing. Ingrid Custodio	Marca: Carefusion
Teléfono: 321 7262643	Modelo: VELA Comprehensive
Ciudad: Popayan	S/N: CAT04698
Contrato: M.S.P.S.	Ubicación: UCI
Daño fuera de Garantía: -	Placa: 11919

TIPO DE SERVICIO					
☐ Alistamiento	☐ Calibración	☐ Capacitación	☐ Correctivo	☐ Cortesia	☐ Preventivo
☐ Demostración	☐ Diagnóstico	☐ Instalación	☐ Otro	☒	

TIPO DE PROBLEMA	
☐ Electrónico	☐ Neumático
☐ Producto	☐ Software
☒ Otro	Cual: Preventivo

TIPO DE ELEMENTO	
LÍNEA COMUNICACIONES	LÍNEA ANALÍTICA
☐ Periférico	☐ Filtro Emisor/Exhalación
☐ Reinstalaciones de Firmware	☐ Filtro de Solución Refrigerante
☐ Reinstalaciones de Software	☐ Fuente
☐ Reparación Completa	☐ Relevé
☐ Reparación Componentes	☐ Sonda de Bloqueo
☐ Reparación Estándar	☐ Sonda de Muestra
☐ Tarjeta Principal	☐ Teclado
☐ Otro:	☐ Válvula de Una Vía
	☐ Otro:
LÍNEA MÉDICA	
☐ Amplificador	☐ Electrodo
☐ Batería	☐ Filtro
☐ Cable	☐ Flujoómetro
☐ Celda O2	☐ Fuente
☐ Compresor	☐ Impresora
☐ Consola	☐ Indicador
☐ CPU	☐ Instrumental
☐ Cto. Paciente	☐ Interfase
☐ Cubierta	☐ Lámpara
	☐ Manguera
	☐ Manómetro
	☐ Mezclador
	☐ Módulo
	☐ Motor
	☐ Operativo
	☐ Pantalla
	☐ Pistón
	☐ Potenciometro
	☒ Reactivo
	☐ Sensor
	☐ Software
	☐ Tarjeta
	☐ Touchscreen
	☐ Transductor
	☐ Turbina
	☐ Válvula
	☒ Otro

PROBLEMA:
Preventivo

TRABAJOS REALIZADOS
Verificación estructural y funcional (OK), horas de uso = 550, se calibra celda O2, se limpia filtro de refrigeración, test de fugas, alarmas, luces, teclado, touch, batería (OK), test UT, PEEP, frecuencia, Fi O2, PIP, I:E, Ti, Vm (OK), verificación de carro de transporte (OK), batería se encontró descargada, se recomienda mantener equipo conectado al AC. Equipos en óptimas condiciones para su uso.

OBSERVACIONES:
/

CLIENTE	DURACIÓN DEL TRABAJO	INSTRUMENTACIÓN S.A.
Nombre: Ingrid P. Custodio	H. Llegada: 4:30 PM	Nombre: Christian C. Escobar A.
Cargo: Ing. Biomédica	H. Salida: 5:30 PM	Cargo: Ing. Soporte Técnico
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]